



## **AUTONOMIA SCOLASTICA ITT A. Gentileschi**

Via Natta , 11- MILANO

### STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020

<b>INTERVENTO</b>	<b>RICHIESTA SCUOLA</b>	<b>INTERVENTI REALIZZATI</b>
<b>Fibra ottica</b>	Il collegamento alla rete in fibra ottica di CMM è attivato	
<b>Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza</b>	presenza di avvallamenti nella pavimentazione del parcheggio	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifica della tenuta e fissaggio di doghe metalliche nei corridoi della torre A</li><li>• Ripristino della funzionalità delle aule al piano terra nella Torre A allagate a seguito di una perdita in un impianto 1° piano. La perdita ha causato l'allagamento dell'intero piano terra sottostante con danneggiamento dei controsoffitti, delle lampade: sull'intero piano. E' stata rimossa l'acqua, eseguita la sostituzione parziale delle plafoniere e sostituiti i pannelli del controsoffitto danneggiati.</li><li>• Ripristino funzionamento elettrico di 6 lucernari in copertura e fissaggio lucernario divelto dal vento</li><li>• Interventi vari sugli imbocchi dei pluviali delle torri per eliminazione infiltrazioni acqua piovana.</li><li>• Interventi vari da idraulico nei servizi igienici</li><li>• Sostituzione boiler elettrici nei bagni disabili</li><li>• Interventi nelle Parti comuni al Centro scolastico Gallaratese:</li><li>• Ripristino del corretto funzionamento delle due porte della</li></ul>



		<p>bussola d'ingresso</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Palazzetto: interventi di adeguamento per lo svolgimento gara di matematica consistenti in: sistemazione del rivestimento murario della zoccolatura interna, predisposizione dei collegamenti elettrici delle attrezzature necessarie allo svolgimento della gara, ottimizzazione delle condizioni visive tramite oscuramento di parte dei serramenti, trasporto e allestimento dei teli protettivi della pavimentazione per evitarne il danneggiamento con il posizionamento dei banchi per lo svolgimento della gara.</li><li>• Rappezzo pavimento zona antistante ingresso interno al palazzetto</li><li>• Mensa: rappezzi della guaina in copertura .</li><li>• Piscina: sostituzione lampade , interventi di ripristino intonaco interno, risoluzione infiltrazione.</li><li>• Sottostazione piscina: risanamento delle botole di accesso alle vasche di compensazione tramite ripristino dei telai e e sostituzione dei coperchi.</li><li>• Campo da rugby esterno: intervento per ripristinare l'impianto di illuminazione.</li><li>• Sostituzione delle serrature delle porte di accesso alle coperture delle n.4 torri così da poter garantire un accesso controllato e, quindi, in sicurezza .</li></ul>
--	--	--



<b>Manutenzione impianti antiincendio</b>	Le scale antincendio sono buie	La manutenzione semestrale è stata effettuata 6-7.05.2020. E' stata data disposizione per la sostituzione delle luci di emergenza
<b>Manutenzione straordinaria ascensori</b>	Malfunzionamento del montascale	Montascale sostituito a Dicembre 2019
<b>Iniziativa didattiche</b>	Necessità di disporre di uno spazio per i colloqui con i genitori	Richiesta di uno spazio per colloqui con docenti: la scuola non ha più formalizzato la richiesta. Siglato Protocollo di intesa per la realizzazione di un servizio sperimentale di vigilanza della Polizia locale di CMM presso il Centro scolastico Gallaratese
<b>Sgombero</b>		Sgombero arredi fuori uso – CS Gallaratese in data 30 e 31/07/2019
<b>Contributo per piccole spese di manutenzione</b>	Sono stati erogati contributi per l'importo di 6.432 € per piccole spese di manutenzione ordinaria urgente e di funzionamento degli uffici amministrativi.	