



AUTONOMIA SCOLASTICA IIS BERTARELLI FERRARIS

C.SO P.TA ROMANA 110 - MILANO

STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020

INTERVENTO	RICHIESTA SCUOLA	INTERVENTI REALIZZATI
Fibra ottica	Il collegamento alla rete in fibra ottica di CMM è stato attivato	
Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza	<ul style="list-style-type: none">• rifacimento dei servizi igienici;• aggiornamento della rete elettrica nel laboratorio di informatica;• presenza di infissi posizionati al contrario;• non sono stati effettuati gli interventi di sistemazione e messa a norma degli spazi dedicati agli archivi;• porte dei bagni inadeguate• porte non allarmate• la porta di sicurezza al piano terra non funziona adeguatamente• • rumore fastidioso nel sistema di impianto elettrico	<ul style="list-style-type: none">• I servizi igienici non sono stati ristrutturati ma sono solo state fatte delle manutenzioni ordinarie agli impianti.• E' stata effettuata l'Integrazione ai punti di alimentazione esistente di n. 7 nuove postazioni PC con predisposizione per cavo di rete nel laboratorio 3 al piano 1 come richiesto.• Non risultano infissi posizionati al contrario.• E' stata ordinata la sostituzione di una porta nei servizi degli spogliatoi della palestra.• La scuola ha già al piano interrato degli archivi, ne richiede di ulteriori• Sono state sostituite le lampade nelle segreterie e presidenza con dispositivi led,• sono stati effettuati i lavori di messa in sicurezza degli elementi non strutturali e sostituito il controsoffitto della palestra con uno antisfondellamento.• Sono stati sostituiti vari maniglioni antipanico ed eseguite manutenzioni sui serramenti
Manutenzione impianti antiintrusione		Intervento straordinario da programmare in relazione alle risorse rese disponibili con il prossimo appalto



Manutenzione straordinaria ascensori		Intervento di manutenzione eseguiti; intervento straordinario da programmare in relazione alle risorse rese disponibili
Interventi di riqualificazione energetica	Realizzazione nuovo impianto climatizzazione, efficientamento dei sistemi di illuminazione e interventi sull'involucro (pr. Territori virtuosi)	Gara in corso
Contributo per piccole spese di manutenzione	Sono stati erogati contributi per l'importo di 5.560 € (da perfezionare, in attesa di rendicontazione) per piccole spese di manutenzione ordinaria urgente e di funzionamento degli uffici amministrativi.	

AUTONOMIA SCOLASTICA IIS BERTARELLI FERRARIS - SUCCURSALE
VIA GIULIO ROMANO, 4 - MILANO

STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020

INTERVENTO	RICHIESTA SCUOLA	INTERVENTI REALIZZATI
Fibra ottica	Il collegamento alla rete in fibra ottica di CMM è stato attivato	
Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza	<ul style="list-style-type: none">• necessità di ristrutturare entrambe le palestre;• presenza di infiltrazioni d'acqua in un'aula del secondo piano;• bagni inadeguati;• eccessiva luminosità delle aule rivolte a sud ovest	<ul style="list-style-type: none">• Quasi tutti i servizi igienici sono stati ristrutturati nell'ambito dell'adeguamento normativo, sono state effettuate molteplici manutenzioni con sostituzioni di apparecchi sanitari e gruppi erogatori e di scarico.• Verifica dei corpi illuminati in palestra e rifissaggio di una lampada in distacco.• Interventi in copertura con sostituzione di tegole e revisione manto di copertura• Risanamento ambientale di tutto il sottotetto per consentire da parte



		<p>degli addetti l'accesso allo stesso per effettuare manutenzioni.</p> <ul style="list-style-type: none">• Sostituzione delle lampade con dispositivi led nelle segreterie e in presidenza.
Interventi di riqualificazione energetica	Realizzazione nuovo impianto climatizzazione, efficientamento dei sistemi di illuminazione e interventi sull'involucro (pr. Territori virtuosi)	Gara in corso
Iniziativa didattiche	Attivazione del corso serale di manutenzione e assistenza tecnica	La scuola non ha formalizzato la richiesta di attivazione del corso come richiesto con circolare prot.120894 del 22/05/2020 inoltrata a tutte le scuole del territorio metropolitano. Pertanto non si è potuto effettuare nessuna valutazione in merito.